

ABSCHLUSSBERICHT

Archivnummer : 1 2 3 4 7

Auftraggeber : TEPRO
Kunststoff-Recycling GmbH & Co.
Lankwitzer Straße 14-15
12107 Berlin

Probenahme : Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber..

Probeneingang : 15. August 1997

Probenbezeichnung : 3 Kunststoffpahl-Proben
genaue Probenbezeichnung siehe Ergebnistabelle

Untersuchungsumfang : Untersuchungen am Eluat
Phenolindex (berechnet auf die eluierte Fläche)

Berichtsumfang : 1 Seite


1. Zusammenstellung der Ergebnisse

	Phenolindex, DIN 38409-H1 & 2 [µg/l]
Probe 1 (ca. 617,5 cm ²) (12347-1)	n.n.
Probe 2 (ca. 675 cm ²) (12347-2)	n.n.
Probe 0 (ca. 205 cm ²) (12347-3)	n.n.
Nachweisgrenze	10

Die Elution der in der Tabelle angegebenen Flächen erfolgte mit 1 l bidestilliertem Wasser.

Berlin, 25. August 1997

Isabel Kirbach
(Dipl.-Ing.-Chem.)

Durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium		
Die Akkreditierung gilt für die in den Urkunden aufgeführten Prüfverfahren		
DAP-PI-00.819-00-95-01	DAP-P-01.376-00-91-01	BAS-D-01.376-01-91
Meßstelle nach §§26,28 BImSchG in Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen		